Prüfbericht zur Barrierefreiheit



Betrieb Museum für Volkskultur in Spittal an der Drau

Angebot Museum

Geprüfte keine Unterkunftseinheiten vorhanden

Unterkunftseinheiten

Burgplatz 1 Anschrift

> PLZ 9800

Ort Spittal an der Drau

E-Mail museum@spittal-drau.at

https://www.museum-spittal.com/ Homepage

Ansprechperson **Frau Jasmin Granig**

Datum der Prüfung 29.08.2023

> Gültig bis 28.08.2026

Überprüfung erfolgt **Thomas Amon**

durch

Musskriterien

<u>Bereich</u>	<u>Kriterium</u>	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
Mitarbeiter*innen	Den Mitarbeiter*innen wurde im Rahmen der	JA
	Abnahme eine entsprechende	
	Schulungsunterlage zur Erstsensibilisierung bereitgestellt.	
	Die Schulungsunterlage beinhaltet wesentliche	
	Informationen zu	
	- Formen von Behinderungen	
	- Korrekte Wordings	
	- Umgang mit Menschen mit Behinderungen	
	(insb. Kommunikation mit Menschen mit	
	Hörbehinderungen/gehörlosen Menschen,	
	Begleiten von Menschen mit	
	Sehbehinderungen/blinden Menschen,	
	Umgang mit Menschen mit persönlicher Assistenz)	
Anreise	Die Anreise mit Auto und ggf. mit öffentlichen	JA
	Verkehrsmitteln ist möglich.	
	Ein ebener Behindertenparkplatz (Breite min. 230	JA
	cm PLUS 120 cm Ausstiegsfläche) mit maximal 3	
	% Gefälle ist vorhanden.	10
	Der Zugang von der barrierefreien Kfz-Stellfläche zum Startpunkt der Infrastruktur bzw. zum	JA
	Erlebnis muss:	
	gut berollbar sein	
	darf Steigungen von 10 % nicht überschreiten	
	(max. 10 m zwischen 6 % und 10 % Steigung)	
	muss stufen- und schwellenlos ausgeführt sein	
	(ggf. alternative Umgehbarkeit)	
	muss nach Abwägung aller Möglichkeiten	
	möglichst nahe am Beginn des Weges liegen	
Weg zur Infrastruktur	Ideal-Gefälle:	JA
	Es wurde ein Weg gewählt, der möglichst +/- 0 %	
	Gefälle aufweist.	



<u>Bereich</u>	<u>Kriterium</u>	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
	Das Gefälle des Weges weist auf Abschnitten von max. 100 m ein Gefälle von 4 % bis 6 % auf. Das Gefälle des Weges weist auf Abschnitten von max. 30 m ein Gefälle von 6 % bis 10 %	
	Überschreitung Idealgefälle: Bei deutlicher Überschreitung der Längsgefälle kann ein Rollstuhlzuggerät bereit gestellt werden.	Nicht relevant
	Querneigungen werden weitestgehend vermieden und betragen im Idealfall max. 2 %. Auf kurzen Wegabschnitten sind Querneigungen von max. 6 % zulässig.	JA
	Die lichte Wegbreite beträgt jedenfalls min. 120 cm. Bei Durchgängen (Tore, Weidegatter udgl.) sind Einengungen auf max. 90 cm zulässig.	JA
	 Die Bodenbeschaffenheit weist folgende Eigenschaften auf: Unebenheiten der Wegoberfläche werden vermieden, bzw. Umgehbarkeit ist gegeben Grober Sand, Kies, Grasflächen, verwurzelte Bodenbeläge, versumpftes Gelände werden vermieden und eine gute Berollbarkeit ist gegeben 	JA
	Stufen und Schwellen entlang des Weges werden vermieden.	JA
Zugang	 Eingangsbereich: Gut erkennbar (Entsprechende Wegeleitung, Eingang als solcher gut erkennbar). Reine Glasflächen sind zumindest ansatzweise kontrastierend markiert. Entsprechender Anfahrbereich bei Drehflügeltüren gegeben. Eingangstür: Mindestlichte Zugang ≥ 90 cm. Möglichst leicht zu öffnen oder automatisiert. Türschwelle/Stufe ≤ 3 cm 	JA



<u>Bereich</u>	<u>Kriterium</u>	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
	In Fällen in denen nachweislich aus Gründen des Denkmalschutzes oder sonstiger behördlicher Auflagen die Bereitstellung eines stufen-/ schwellenlosen Einganges nicht möglich ist: Mobile Rampe und entsprechende Rufglocke wird bereitgestellt.	Nicht relevant
Eingangsbereich / Kasse / Informationen	Bodenbelag gut berollbar (Hartbelag, niederflor- Teppich, Schmutzabstreifer mit steifen Bürsten).	JA
	 Der Kassenbereich ist für Menschen mit Behinderung nutzbar: Kassenpult stufen-/schwellenlos zugänglich Bedienhöhen wesentlicher Elemente (Kassenpult, Bezahlterminal und weitere relevante Elemente) auf max. 110 cm über FBOK Kommunikation für Menschen mit Hörbehinderungen/gehörlose Menschen möglich 	JA
	Wesentliche Informationen zum Angebot sind im Mehr-Sinne-Prinzip verfügbar.	JA
Horizontale Erschließung	 Breite Gänge ≥ 120 cm. Breite Türen ≥ 80 cm bzw. ≥ 90 cm bei Zugängen zu funktionalen Einheiten. Treppen verfügen über beidseitige Handläufe von der ersten bis zur letzten Stufe; bei Nichterfüllung muss eine alternative Erschließung mittels Personenlift bereitgestellt werden 	JA
Vertikale Erschließung	 Personenlift Mindestabmessungen Lichte Breite Einstieg ≥ 90 cm. Lichte Abmessungen Fahrkorb ≥ 110 cm x 140 cm. Bei Übereck-Beladung ≥ 150 cm x 150 cm. In begründbaren Fällen sind lichte Fahrkorbabmessungen von 100 cm x 125 cm 	JA



<u>Bereich</u>	<u>Kriterium</u>	Erfüllt: - JA/NEIN - Nicht relevant
	 zulässig, der Ein-/Ausstieg muss auf der Schmalseite erfolgen. Bedienelemente innen und außen ≤ 110 cm über FBOK 	
Sanitäranlagen	Stehen Besucher*innen der Infrastruktur Sanitäranlagen zur Verfügung, sind auch barrierefreie Sanitäranlagen für Menschen mit Behinderungen bereitgestellt.	JA
	 Den Gästen steht eine allgemeine barrierefreie Sanitäranlage wie folgt zur Verfügung: Lichte Breite Zugang ≥ 80 cm. Raumabmessungen ≥ 165 cm x 215 cm ODER zumindest lichter Wendekreis ≥ 150 cm gegeben. Seitliche Anfahrbarkeit von ≥ 90 cm auf zumindest einer Seite gegeben. Frontale Anfahrbarkeit beim WC-Sitz gegeben. Der freie Anfahrbereich für eine frontale/rechtwinkelige Anfahrt muss min. 120 cm betragen. Beidseitig Haltegriffe bei WC-Sitz gegeben. Waschtisch/Handwaschbecken unterfahrbar ausgeführt. 	JA
Verpflichtende Zusatzkriterien für Museen	In der Einrichtung sind der Großteil der Exponate und jedenfalls Highlights stufen- und schwellenlos zugänglich und erlebbar - Sichtachsen zu den wesentlichen Exponaten werden berücksichtigt.	JA
	Informationen zu wesentlichen Exponaten, Erlebnishighlights, Tieren in Gehegen usw. werden im Mehr-Sinne-Prinzip angeboten (z.B. Klarschrift, taktile Informationen, Audioinformationen).	JA
	Besondere Exponate werden tastbar (Originale oder Replikate) angeboten.	JA